

Влагомер древесины

Руководство пользователя



Version: GM605-EN-01

-1-

A. Введение


Основным предназначением влагомера является измерения влажности древесины, изделий из древесины и строительных материалов таких как кирпич, гипс, цементный и известковый раствор. Преимуществом данной модели перед многими другими влагомерами дерева является возможность выбора породы древесины (4 режима для 28 пород)

B. Функции

- *Выбор из 4 видов дерева и других материалов
- *Удержание данных
- *Определение макс-ной влажности
- *Определение мин. влажности
- *Уровень заряда батареи
- *большой ЖК экран.
- *Автовыключение

C. Описание

1. Крышка
2. Иглы щупа
3. LCD экран
4. Кнопка выбора диапазона материала
5. Кнопка Вкл./Выкл. и удержание
6. Кнопка Maximum/ minimum



F. Инструкция по эксплуатации

- 1 · Вставьте батарейки и нажмите HOLD чтобы включить прибор. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы выключить питание. Прибор выключится сам если 10 минут не будет никаких действий.
- 2 · После включения нажмите M для выбора диапазона материала.(обратитесь к списку для выбора). Если материал отсутствует в списке, следует выбрать диапазон 2. Для правильного измерения обе иглы должны иметь контакт с древесиной.
- 3 · Чтобы включить фиксацию результата нажмите HOLD. Нажмите HOLD ещё раз чтобы отменить фиксацию.
- 4 · Нажмите SET для вывода максимального или минимального значения

G. Определение уровня

Если содержание влаги в измеряемой древесине неясно, для определения уровня можно использовать следующий метод: взять средний образец из древесины и измерить его соответственно с 4 уровнями и записать показания, а затем поместите образец в духовку и измерьте содержание влаги в высушенном образце. Затем найдите нужный уровень по сравнению со средним значением из 4 измеренных значений. Если нет условий для работы выше, рекомендуется использовать уровень 2 для измерения.

Следует отметить, что возникшая ошибка должна быть принята во внимание.

-4-

H. Методы измерения

Существуют метод сухой печи, электрический метод, метод дистилляции и метод влажности для измерения содержания влаги в древесине. Метод сушки в сушильном шкафу заключается в определении содержания воды путем подсчета разницы между массой древесины до и после сушки, которая является точной, но трудоемкой и сложной, обычно применяемой в лаборатории. Электрический метод является быстрым и удобным, но не таким точным, как метод сушки. Он подходит для измерения влажности массивных изделий из дерева или бамбука.

I. Уведомление.


- 1 · Это устройство калибруется автоматически после включения, и зонд не должен касаться каких-либо предметов после включения.
- 2 · Зонд очень острый, не оставляйте его детям как игрушку.
- 3 · Избегайте контакта агрессивной жидкости с устройством и датчиком.
- 4 · Избегайте контакта прибора с объектами под напряжением, это может повредить прибор.

Когда на экране появится , это указывает на низкий уровень заряда батареи, который может повлиять на точность работы устройства. Пожалуйста, немедленно замените батарею.

- 6 · Извлеките аккумулятор, если ожидается, что устройство не будет работать в течение длительного времени.

D. Экран

- a. Maximum
- b. Minimum
- c. Уровень заряда
- d. Влажность
- e. Выбранный диапазон материала
- f. Значок удержания



E. Порода дерева и другие материалы

Древесина			
Порода	Диапазон	Порода	Диапазон
Родезийский тик	1	Пробковое дерево	3
Хунтоу	1	сандаловое дерево	3
Бразильский орех	1	Вяз	3
ореховое дерево	2	Китайская гемлина	3
Clones wood	2	канадская ель	3
Белый тополь	2	Диптерокарпус	3
Тик	2	Дуб	3
Пихта	3	Сосна	4
Пихта дугласа	3	Чилийская сосна	4
Шорея черноватая	3	Ель	4
ясень белый	3	Лиственница	4
Белая ель	3	Апитонг	4
Клён	3	Берёза	4
Ясень	3	Липа	4

Другие материалы	
A	Гипс
B	Цемент
C	Известковый раствор
D	Кирпич

-3-

J. Технические характеристики

	Диапазон	Материал	Разрешение
Влажность	0%-24%	Порода 1	0.10%
	0%-30%	Порода 2	
	0%-37%	Порода 3	
	0%-41%	Порода 4	
	0%-6.8%	Другой материал A	
	0%-6.6%	Другой материал B	
	0%-6.0%	Другой материал C	
	0%-12.2%	Другой материал D	

Погрешность	±2% Порода 1
Условия	0°C-40°C
эксплуатации	20%RH-90%RH
Автовыключение	About 10 minute
Длина иглы	9.8mm
Батарея	2*1.5V AAA Battery
Размер	135.6*55*29.4mm
Вес	107.7g(excluding battery)

Специальное заявление:
Наша компания не несет никакой ответственности, связанной с использованием результатов этого продукта в качестве прямого или косвенного доказательства.
Мы оставляем за собой право изменять дизайн продукта и технические характеристики без предварительного уведомления.

-6-

